

## Mască sudură de cap 410061



### Descriere:

Mască de sudură pentru toate tipurile de suduri cu grad de protecție 11. Polipropilenă cu fibră de sticlă. Bandă de fixare pe cap. Vândut gata de utilizare: ecran fix echipat cu un filtru transparent din policarbonat (FILTRU-ÎNCORPORAT); cu ecran rabatabil echipat cu un filtru DIN11 (FILTRU-11); protejate de un filtru transparent din policarbonat (FILTRU-ÎNCORPORAT). Dimensiunile filtrelor: 90 x 110 mm.

### Limitele de utilizare:

Protecția ochilor și a feței împotriva radiațiilor optice și a altor riscuri specifice sau pericole generate de sudura cu arc electric sau procedee conexe, tăiere sau operațiuni similare. Aceste EIP pot fi utilizate la temperaturi între - 10°C și 70°C. Nu utilizați aceste produse în afara domeniului lor de aplicare, definit conform marcajului (vezi marcajul de pe produse și în tabelele de mai jos).

### Depozitare și transport:

Depozitați EIP într-un loc uscat, aerisit, ferit de lumina directă a soarelui sau de o sursă directă de căldură. A se depozita și transporta în ambalajul original și asigurați-vă că nu există risc de strivire, cădere, lovire sau alt fel de deteriorare prin impact, și că nu este depozitat sub obiecte grele. Expunerea unui astfel de produs într-un mediu extrem de rece sau de cald poate dăuna caracteristicilor sale de protecție.

### Intreținere și durata de viață:

Verificați-vă deseori echipamentul de sudură. În cazul în care ecranul facial sau orice parte componentă a acestuia este fisurată sau spartă, aceasta trebuie înlocuită imediat. Ocularele zgâriate, pătate sau deteriorate vor fi înlocuite imediat. Verificați conformitatea dispozitivului înainte de fiecare utilizare. Poate fi curățat cu un burete moale, înmuiat în apă cu săpun și, dacă este cazul, dezinfectat cu o soluție de alcool mult diluată. Nu utilizați solvenți sau alte substanțe toxice pentru curățarea dispozitivului. Nu utilizați uscătoare de păr sau alte tipuri de aparate de încălzit pentru uscarea ecranului facial după curățare.

### Domeniu de utilizare:

- Uz general
- Riscuri mecanice nedefinite și riscuri provocate de raze ultraviolete, vizibile, infraroșii, precum și raze solare
- Lichide (picături și jeturi)
- Particule mari de praf având o mărime a particulei > 5μm
- Gaze și particule fine de praf, gaze, vapori, picături mici vaporizate, fum și praf având o mărime a particulei < 5 μm
- Arc electric de scurtcircuit
- Arc electric produs în momentul unui scurtcircuit într-un echipament electric
- Metal topit și solide calde
- Proiectare a metalului topit și penetrare a solidelor calde

### Avertisment:

Aceste produse nu conțin substanțe cunoscute a fi dăunătoare. Cu toate acestea, este posibil ca unele persoane sensibile să dezvolte reacții alergice. În acest caz, opriți utilizarea și cereți sfatul unui medic. Părăsiți zona de risc în cazul în care nu vă simțiți bine, aveți vreun fel de iritații sau în cazul defectării echipamentului.