

Certificat de Conformitate
(Extras din original)
Chingă circulară 100% poliester



Serie:			Data fabricației	01/2024	
Factor de siguranță	7:1	Capacitate încărcare	3.000 kg	Lungime efectivă	2 m

Fabricat în conformitate cu JB/T8521.1-2007 EN1492-2:2000+A1:2008

Cod Culoare	Încărcare (t)	Capacitate încărcare cu o chingă										
		M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0	M=0.7	M=0.5	M=1.4	M=1.12	M=1.0	M=0.8
Violet	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.1	1.0	0.8
Verde	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	1.4	1.0	2.8	2.2	2.0	1.6
Galben	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	2.1	1.5	4.2	3.4	3.0	2.4
Gri	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	2.8	2.0	5.6	4.5	4.0	3.2
Roșu	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	3.5	2.5	7.0	5.6	5.0	4.0
Maro	6.0	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	4.2	3.0	8.4	6.7	6.0	4.8
Albastru	8.0	8.0	4.8	16.0	11.2	8.0	5.6	4.0	11.2	9.0	8.0	4.8
Portocaliu	10.0	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	7.0	5.0	14.0	11.2	10.0	8.0
Portocaliu	15.0	15.0	12.0	30.0	21.0	15.0	10.5	7.5	21.0	16.8	15.0	12.0
Portocaliu	20.0	20.0	16.0	40.0	28.0	20.0	14.0	10.0	28.0	22.4	20.0	16.0
Portocaliu	30.0	30.0	24.0	60.0	42.0	30.0	21.0	15.0	42.0	33.6	30.0	24.0
Portocaliu	50.0	50.0	40.0	100.0	70.0	50.0	35.0	25.0	70.0	56.0	50.0	40.0
Portocaliu	80.0	80.0	64.0	160.0	112.0	80.0	56.0	40.0	112.0	89.6	80.0	64.0
Portocaliu	100.0	100.0	80.0	200.0	140.0	100.0	70.0	50.0	140.0	112.0	100.0	80.0

ATENȚIE!

1. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la Deteriorarea încărcăturilor sau la rănirea sau decesul utilizatorului.

2. Destinat utilizării persoanelor autorizate.

3. Încărcătura poate cădea, dacă nu este ancorată corect sau greutatea este peste limita maximă.

4. Verificați chinga împotriva semnelor de deteriorare înainte de utilizare.

5. Asigurați-vă în permanență că marginile ascuțite ale încărcăturilor nu intră în contact cu suprafața chingii.

6. Nu transportați încărcături cu masa mai mare decât greutatea maximă a chingii.

7. Nu utilizați chinga dacă eticheta cu greutatea maximă admisibilă este ruptă sau este neinteligibilă.

8. Evitați contactul chingii cu lichide acide sau alcaline, sau expunerea directă la razele soarelui.

9. Nu faceți noduri asupra chingii, în caz contrar, rezistența acesteia va fi diminuată.

10. Nu utilizați chinga dacă prezintă tăieturi, deteriorări termice sau chimice, uzură excesivă sau alte defecte.

11. Consultați tabelul de greutateți a chingii la utilizarea ei în diferite unghiuri, pentru determinarea greutateții maxime.

12. Nu reparați chingile deteriorate.

