



Mănuși protecție sudură WELDER

Descrierea produsului:

Mănuși cu cinci degete, confecționate prin coasere din piei șpalt bovine, velurate, ignifugate, căptușite integral și țesătură textilă la manșetă. Degetele mare, arătător și mic sunt croite împreună cu palma, iar celelalte separat. Dosul mănușii este dintr-o bucată. Extremitatea mănușii îndoită și cusută.

Domeniu de utilizare:

Mănuși de protecție utilizate pentru sudarea și tăierea manuală a metalelor și pentru tehnicile conexe, inclusiv sudare cu arc, care protejează mâinile și încheietura mâinii împotriva proiecțiilor mici de metal topit, expunerii de scurtă durată la o flacără limitată, căldurii convective, căldurii de contact, radiațiilor UV emise de arc, precum și protecție împotriva agresiunilor mecanice: abraziune, tăiere, agățare și perforare.

Instrucțiuni de întreținere:

Curățarea se va face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată și periere. Nu se spală.

Instrucțiuni de depozitare:

Se păstrează în încăperi curate, la temperatură cuprinsă între 10°C și 25°C, ferite de razele soarelui precum și de alte surse de căldură.

Ambalare:

12 bucăți în pungi de polietilenă, 60 bucăți în cutii de carton.

Performanțe:

Nivel dexteritate: 3

EN 21420:2020

EN 12477:2001+A1:2005

EN 388:2016+A1:2018 - 4234X

Rezistență abraziune (maxim 4):	4
Rezistență tăiere print tranșare (maxim 5):	2
Rezistență sfâșiere (maxim 4):	3
Rezistență perforare (maxim 4):	4
Protecție tăiere / impact (X):	nespecificat / netestat

EN 407:2020 - 413X4X

Rezistență la inflamabilitate (maxim 4):	4
Rezistență la căldura de contact (maxim 4):	1
Rezistență la căldura convectivă (maxim 4):	3
Rezistență la căldura radiantă (maxim 4):	nespecificat/netestat
Rezistență la împrôscări mici de metal topit (maxim 4):	4
Rezistență la împrôscări mari de metal topit (maxim 4):	nespecificat /netestat

Pictograme, marcaje, simboluri:

EN388 - pictogramă risc mecanic

4234X - nivel de performanță

EN 407 - pictogramă protecție riscuri termice (căldură / foc)

413X4X - nivel de performanță

CE - marcaj de conformitate european

EN21420 - standard cerințe pentru mănuși de protecție

EN12477 - standard cerințe pentru mănuși de sudor

TIP A - recomandat pentru procedee de sudare care nu necesită dexteritate ridicată



TIP: A